

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Теплосеть"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Промышленный район тепловых сетей (ПРТС) (355000 г. Ставрополь 50 лет ВЛКСМ 12А)					
С3067.132А. Оператор (Доваторцев, 44е)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.133А. Оператор (Доваторцев, 44е)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.134А. Оператор (Доваторцев, 44е)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.135А. Оператор (Доваторцев, 44е)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.028А. Оператор котельной (Дзержинского 228) 1оч.	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.032А. Оператор котельной (Дзержинского 228) 2оч.	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.026. Оператор котельной Ленина, 328	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.027. Оператор котельной Ленина, 328	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.017. Оператор котельной 2-я Проммыш., 8б	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.018. Оператор котельной 2-я Проммыш., 8б	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
С3067.125А. Слесарь по ремонту котельного оборудования (Доваторцев, 44е)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
С3067.131. Слесарь по ремонту котельного оборудования (Доваторцев, 44е) Дежурный	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

S3067.036. Слесарь по ремонту котельного оборудования (Дзержинского 228)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
S3067.025. Слесарь по ремонту котельного оборудования Ленина,328	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
S3067.012А. Слесарь по ремонту котельного оборудования 2-я Промыш.,86	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
S3067.021. Мастер УК-4 ПРТС	Шум: Работать в средствах индивидуальной защиты снижающих уровень шума не менее чем на 5 дБА	Уменьшение уровня воздействия шума		
S3067.022. Электрогазосварщик Уч.кот.№4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
S3067.054А. Электрогазосварщик гр.ППР	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса		
S3067.044. Электрогазосварщик УТС-1	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты. Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов. Уменьшение воздействия вредных факторов.		
S3067.045. Электрогазосварщик УТС-1	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
S3067.046. Электрогазосварщик УТС-2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
S3067.047. Электрогазосварщик УТС-2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
S3067.048. Электрогазосварщик УТС-3	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		

С3067.049. Электротрогазосварщик УТС-3	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.050. Электротрогазосварщик УТС-4	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.051. Электротрогазосварщик УТС-4	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.052. Электротрогазосварщик УТС-5	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.053. Электротрогазосварщик УТС-5	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.063А. Электротрогазосварщик УТС-6	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.121А. Электротрогазосварщик УТС-7	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.058А. Огнеупорщик гр.ППР	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
<i>Ленинский район тепловых сетей (ЛРТС) (355000 г. Ставрополь Мира ,324)</i>				
С3067.271А. Оператор Лермонтова,153	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.272А. Оператор Лермонтова,153	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.210. Оператор Ленинградский,24	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.211. Оператор Ленинградский,24	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		

S3067.204. Оператор Чехова,13	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
S3067.205. Оператор Чехова,13	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
S3067.262. Оператор Мира,302	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
S3067.273А. Слесарь по ремонту котельного оборудования Лермонтова,153	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.202. Слесарь по ремонту котельного оборудования Чехова,13	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.203. Слесарь по ремонту котельного оборудования Чехова,13	Шум: Работать в средствах индивидуальной защиты снижающих уровень шума не менее чем на 5 дБА	Уменьшение уровня воздействия шума			
S3067.203. Слесарь по ремонту котельного оборудования Чехова,13	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.212. Слесарь по ремонту котельного оборудования Ленинградский,24, Обьездная,9	Шум: Работать в средствах индивидуальной защиты снижающих уровень шума не менее чем на 5 дБА	Уменьшение уровня воздействия шума			
S3067.212. Слесарь по ремонту котельного оборудования Ленинградский,24, Обьездная,9	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.213. Слесарь по ремонту котельного оборудования Ленинградский,24, Обьездная,31	Шум: Работать в средствах индивидуальной защиты снижающих уровень шума не менее чем на 5 дБА	Уменьшение уровня воздействия шума			
S3067.213. Слесарь по ремонту котельного оборудования Ленинградский,24, Обьездная,31	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.218. Электротехник уч.кот.№4	Шум: Работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение уровня воздействия шума			
S3067.218. Электротехник уч.кот.№4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
S3067.223А. Электротехник гр.ППР	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
S3067.223А. Электротехник гр.ППР	Химический: Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами			
S3067.223А. Электротехник гр.ППР	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.			
S3067.223А. Электротехник гр.ППР	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

С3067.264А. Электрогазосварщик УТС-1	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
С3067.266А. Электрогазосварщик УТС-2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
С3067.268А. Электрогазосварщик УТС-3	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
С3067.270. Электрогазосварщик УТС-4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов.		
С3067.221А. Огнеупорщик гр.ППР	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.222А. Огнеупорщик гр.ППР	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредного фактора		
<i>Октябрьский район тепловых сетей (ОРТС) (355000 г. Станрополь К.Маркса, 82)</i>				
С3067.149. Оператор Кулакова,206	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.150. Оператор Кулакова,206	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.190А. Оператор Р.Люксембург,18	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.191А. Оператор Р.Люксембург,18	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.144. Оператор кот.Гразданская,3	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.151. Слесарь по ремонту котельного оборудования Кулакова,206	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.197. Слесарь по ремонту котельного оборудования Р.Люксембург,18	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		

С3067.161А. Электрогазосварщик гр.ППР	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.156. Электрогазосварщик УТС-1	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.157. Электрогазосварщик УТС-1	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.199А. Электрогазосварщик УТС-2	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.200А. Электрогазосварщик УТС-2	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.158. Электрогазосварщик УТС-3	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.159. Электрогазосварщик УТС-3	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.160. Огнеупорщик гр.ППР	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
1604003. Огнеупорщик гр.ППР	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Оперативно-Диспетчерская служба(ОДС) (355000 г. Ставрополь ул. Мира, 280/6)</i>				
С3067.142А. Электрогазосварщик гр.ППР	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

С3067.141А. Электрогазосварщик ОДС	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты. Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных факторов. Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.139А. Огнеупорщик гр.ППР	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
<i>Ремонтная служба.АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.292А. Изолировщик на термонзоляции	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД; Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными химическими веществами		
С3067.293А. Изолировщик на термонзоляции	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД; Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными химическими веществами		
С3067.280А. Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1704001А. Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД; работать в средствах индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора		
	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.299А. Электрогазосварщик цех	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
	Тяжесть; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1704002А. Электрогазосварщик цех	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.284А. Электрогазосварщик	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.285А. Электрогазосварщик	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
1704003. Газорезчик цех	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.	
С3067.302. Газорезчик бригада №2	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Энергослужба.АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>			
С3067.303. Электрогазосварщик	Химический; работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.128А. Слесарь КИП и А (Доваторцев, 44е)	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.129А. Слесарь электрик по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 329кв	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.130А. Слесарь электрик по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 329кв	Шум; работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Химслужба.АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>			

С3067.124А. Аппаратчик водоподготовки (Доваторцев, 44е)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
С3067.043. Аппаратчик (Держинского 228)	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.275. Аппаратчик Лермонтова,153, Партизанская,1г, Серова,451	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.201. Аппаратчик Чехова,13, Серова,521, Обезднаня,31	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.154. Аппаратчик Кулакова,206,2-я Промышленная,86	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.196. Аппаратчик Р.Люксембург,18, Держинского,1	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
С3067.217. Аппаратчик Ленинградский,24, п.Демино Голенева,46а,Мира,302	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
<i>Производственная Газовая Служба.АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>				
С3067.306. Электрогазосварщик	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Служба Автоматизации Энергосистем АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>				
С3067.307. Электрогазосварщик	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Транспортная служба АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)</i>				
С3067.002. Электрогазосварщик тр.сл.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума		
	Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредных факторов.		

С3067.003. Электрогазосварщик тр.сл.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха Химический: работать в средствах индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса	
С3067.004. Аккумуляторщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия вредных факторов. Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами	
СТИ (Тепловая инспекция) АО "Теплосеть" (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)			
С3067.005А. Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	
	Ионизирующее излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия вредного фактора	
1804001. Дефектоскопист по ультразвуковому контролю	Шум: работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	
Договорной отдел Внутримового обслуживания ДОВДО (355000 г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)			
Отдел социального развития (ОСР) (г. Ставрополь ул. Доваторцев 44а)			

Дата составления: 20.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (подпись) Маселаненко Виктор Иванович (ф.И.О.)
 11.06.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Заместитель главного инженера (подпись) Сорокин Юрий Егорович (ф.И.О.)
 11.06.2024 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации, начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Лычагина Тамара Николаевна
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Маликова Инна Валентиновна
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Ведущий экономист планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Василенко Татьяна Анатольевна
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Начальник энергослужбы

(должность)

(подпись)

Клочков Сергей Иванович
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Начальник Промышленного района тепловых сетей

(должность)

(подпись)

Суховий Александр Викторович
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Начальник Ленинского района тепловых сетей

(должность)

(подпись)

Жидкин Игорь Арежанович
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Начальник Октябрьского района тепловых сетей

(должность)

(подпись)

Романенко Андрей Иванович
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Руководитель службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Пентина Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Специалист службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Галкина Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

(дата)

11.06.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1676

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Купцова Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

(дата)

20.05.2024